

Số: 74/BC-VPTT

An Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình sạt lở rạch Cái Sắn, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên và sạt lở tuyến bắc Cây Dương, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

1. Diễn biến sạt lở:

1.1. Sạt lở tuyến bắc Cây Dương, xã Bình Long, huyện Châu Phú (QL91 vào khoảng 100m):

Chiều ngày 17/07/2021 mặt đê kết hợp giao thông nông thôn bờ Bắc kênh Cây Dương (kênh Ba Thê) xảy ra hiện tượng răn nứt lún và sạt lở, hiện tượng răn nứt lún và sạt lở ăn sâu vào phía bên trong mặt đê nhựa dài khoảng 55m, chiều rộng vết nứt trung bình khoảng 10-30cm, độ lún trung bình khoảng 20-50cm.

1.2. Sạt lở rạch Cái Sắn, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên:

- Vào lúc 04 giờ 30 phút, ngày 20/7/2021, tại khu vực bờ sông rạch Cái Sắn thuộc Tổ 16, khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên xảy ra hiện tượng răn nứt đường có nguy cơ sạt lở cao. Đây là đoạn tiếp giáp với nhà máy xây sát Việt Hưng với chiều dài 65m hiện có 4 hộ dân với 8 nhân khẩu đang sinh sống.

- Đến 21 giờ 50 phút cùng ngày 20/7/2021, đoạn răn nứt đã bị sạt lở với chiều dài là 45 m, sâu 5m, rộng 4,5m.

2. Nguyên nhân xác định ban đầu:

- Sạt lở tuyến đê Bắc Cây Dương, xã Bình Long, huyện Châu Phú: Theo đánh giá ban đầu là do nền đê và đường yếu, phương tiện giao thông thủy, bộ nhiều, tải trọng lớn, gây tác động lên đê kết hợp tác động dòng chảy và dòng thấm do mưa gây sạt lở.

- Sạt lở rạch Cái Sắn, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên: Do ảnh hưởng do khu vực nằm trên cua cong, tác động của dòng chảy, nhiều phương tiện thủy lưu thông, quay đầu, làm dòng nước đập mạnh vào phía bờ An Giang gây xói bờ dẫn đến sạt lở.

3. Thiệt hại:

- Thiệt hại về người: không

- Thiệt hại về tài sản:

+ Sạt lở tuyến bắc Cây Dương, xã Bình Long, huyện Châu Phú: làm ảnh hưởng răn nứt ven lề phía trong đường, ảnh hưởng đến mái hiên nhà 14 căn/52 nhân khẩu trong đó có 04 hộ/25 nhân khẩu hiện hữu bị ảnh hưởng nặng mái hiên nhà bị sụt, lún (từ 0,1m đến 0,3m) khó khăn cho việc đi lại của người dân.

+ Sạt lở rạch Cái Sắn, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên: làm 02 căn nhà rơi hoàn toàn xuống sông, hệ thống giao thông bị chia cắt.

4. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân:

- Trước tình hình trên, UBND tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo UPBĐKH - PCTT & TKCN tỉnh, các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Long Xuyên, huyện Châu Phú đã tiến hành khảo sát thực địa, đề xuất phương hướng xử lý, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, các đoàn thể phường, xã, lực lượng Công an thực hiện một số biện pháp khắc phục, ngăn nguy cơ tiếp tục sạt lở, như: vận động hộ dân lân cận có nguy cơ sạt lở di dời tài sản và vật dụng gia đình để đảm bảo an toàn; căng dây cảnh báo sạt lở, lắp đặt biển báo tạm và bố trí lực lượng trực, đồng thời tiếp tục theo dõi để cảnh báo cho người dân biết không đi vào khu vực này.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc lòng sông để xác định nguyên nhân và đánh giá diễn biến sạt lở, để có phương án xử lý thích hợp.

- Đề nghị Chi cục Phát triển Nông thôn sớm khảo sát các hộ dân bị thiệt hại theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo tình hình hình sạt lở rạch Cái Sắn, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên và sạt lở tuyến bắc Cây Dương, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Văn phòng thường trực tỉnh tiếp tục phối hợp cùng địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./.

Nơi nhận:

- VPTT Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT (b/c);
- Chi cục PCTT Miền Nam (b/c);
- VP Tỉnh ủy (b/c);
- VP UBND tỉnh (b/c);
- Sở NN&PTNT;
- Thành viên BCDUPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh;
- Chi cục PTNT;
- Lưu: VT, CCTL, PLHN.

CHÁNH VĂN PHÒNG

**Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi
Lương Huy Khanh**