

Số: 42/BC-VPTT

An Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc sạt lở, rãnh nứt đất bờ kênh, rạch trên địa bàn huyện Chợ Mới, huyện Châu Phú và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

1. Diễn biến sạt lở:

Từ ngày 30/5/2023 đến ngày 31/5/2023, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 03 vụ sạt lở đất bờ kênh, rạch thuộc huyện Chợ Mới, huyện Châu Phú và thành phố Long Xuyên, tình hình cụ thể:

1.1. Sạt lở ngày 30/5/2023:

- Huyện Chợ Mới: xảy ra 01 vụ sạt lở đất bờ kênh Hội An - Hòa An, đoạn qua khu vực thuộc tổ 03, khóm Thị 1, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới, với chiều dài 40 m, vô đất liền khoảng 3 - 4 m.

- Huyện Châu Phú: xảy ra 01 vụ sạt lở đất bờ Nam kênh Ba Thê đường tỉnh lộ 947, đoạn qua khu vực thuộc tổ 05, ấp Bình Chánh 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, với chiều dài 10m, vô đất liền khoảng 13 m.

1.2. Sạt lở ngày 31/5/2023: Trên địa bàn thành phố Long Xuyên xảy ra hiện tượng rãnh nứt đường cấp bờ rạch Cái Sắn đoạn qua khu vực tổ 17, khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, (trong đoạn từ cầu Cái Sắn lớn đến cầu Năm Sứ), với chiều dài khoảng 35m, vết rãnh nứt dao động từ 01cm đến 20 cm.

(Kèm theo vị trí, ảnh sạt lở, rãnh nứt)

2. Nguyên nhân xác định ban đầu:

Theo nhận định ban đầu là do mái bờ kênh, rạch thẳng đứng, sự chênh lệch của mực nước triều lớn, nền đất yếu, tác động của dòng chảy, sóng của các phương tiện giao thông thủy, bộ kết hợp với mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày làm cấu trúc đất bờ rời gây rãnh nứt, sạt lở đất.

3. Thiệt hại:

- Thiệt hại về người: không.

- Thiệt hại về tài sản:

+ Ảnh hưởng trực tiếp 09 căn nhà (Chợ Mới: 02 căn cần di dời khẩn cấp; Long Xuyên: 07 căn bị nghiêng ra bờ rạch Cái Sắn).

+ Ngoài ra, sạt lở ảnh hưởng 01 mái trại để các vật dụng làm gập chuột thuộc khu vực sạt xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú.

4. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân:

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy UPBĐKH - PCTT & PTDS huyện, thành phố cùng với lãnh đạo xã đến khảo sát vị trí sạt lở, răn nứt, chỉ đạo khẩn trương khoanh vùng, làm rào chắn; giăng dây; cắm biển cảnh báo, chặt mé cây; di dời vật kiến trúc để giảm tải lên mái bờ kênh, rạch... để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đồng thời, vận động, huy động lực lượng cùng với người dân di dời nhà cửa, tài sản của 02 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở thuộc địa bàn huyện Chợ Mới đến nơi ở ổn định.

Trên đây là báo cáo tình hình sạt lở bờ kênh, rạch trên địa bàn huyện Chợ Mới, huyện Châu Phú và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Văn phòng thường trực tỉnh tiếp tục phối hợp cùng địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./.


Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- VP Đại diện Cục QLDD và PCTT tại khu vực Miền Nam (b/c);
- VP Tỉnh ủy (b/c);
- VP UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCH UPBĐKH-PCTT&PTDS tỉnh;
- Lưu: VT, CCTL, DQT.


CHÁNH VĂN PHÒNG

**Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi
Lương Huy Khanh**

1. Vị trí, hình ảnh sạt lở ngày 30/5/2023 tại khóm Thị 1, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới



2. Vị trí, hình ảnh sạt lở ngày 30/5/2023 tại ấp Bình Chánh 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú





3. Vị trí, hình ảnh răn nứt ngày 31/5/2023 tại khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên

