

Số: 44/BC-VPTT

An Giang, ngày 05 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

**Về việc rạn nứt, sụt lún đất bờ sông, kênh, rạch ngày 05/6/2023
trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang**

1. Diễn biến sạt lở:

a. Tại xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới: Vào lúc 08h00 ngày 05 tháng 6 năm 2023, thuộc Tổ 03, ấp An Thị, trên tuyến đê bờ đông kênh Cái Hổ đã xảy ra hiện tượng rạn nứt mặt đê; tổng chiều dài khoảng 40 m, ăn sâu vào mặt đê 2,5 m.

b. Tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới: Vào ngày 05 tháng 6 năm 2023 tại tổ 03-04, ấp Mỹ Hòa B, trên tuyến đê bờ tây kênh Đồng Tân đã xảy ra sụt lún đất và rạn nứt phía chân đê; với tổng chiều dài khoảng 40 m, ngang khoảng 02 m (đến mép lộ nhựa).

(đính kèm hình ảnh và vị trí sạt).

2. Nguyên nhân xác định ban đầu:

Do ảnh hưởng của mùa kiệt, biên độ triều cao và có những đợt mưa đã phá hoại kết cấu đất, kết hợp tác động của dòng chảy, các phương tiện giao thông thủy đã gây sụp lún đất bờ sông, kênh, rạch.

3. Thiệt hại:

- Thiệt hại về người: không
- Thiệt hại về tài sản:

+ Xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới: Ảnh hưởng đến lộ giao thông nông thôn liên xã (lộ dal) và khả năng ảnh hưởng các hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đê.

+ Xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới: Ảnh hưởng đến lộ giao thông nông thôn liên xã (lộ nhựa).

4. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân:

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy UPBĐKH - PCTT & PTDS huyện Chợ Mới đã đến khảo sát vị trí nói trên, chỉ đạo lực lượng xung kích, công an, quân sự, ban ngành đoàn thể xã cùng ban ấp đến hỗ trợ đôn hạ các cây cao to, di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn và vận động nhân dân di dời nhà ở để tránh thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, thực hiện giăng dây và cắm biển cảnh

báo tại khu vực sụp lún để cảnh báo, hạn chế các phương tiện tham gia giao thông và người dân qua lại khu vực.

Trên đây là báo cáo tình hình rạn nứt, sụp lún đất bờ sông, kênh, rạch ngày 05/6/2023 trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy UPBĐKH - PCTT & PTDS tỉnh tiếp tục phối hợp cùng các ban ngành và địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- VP Đại diện Cục QLDD và PCTT tại khu vực Miền Nam (b/c);
- VP Tỉnh ủy (b/c);
- VP UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCH UPBĐKH-PCTT&PTDS tỉnh;
- Lưu: VT, CCTL, NQL.

CHÁNH VĂN PHÒNG

**Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi
Lương Huy Khanh**



Hình 1. Ảnh rạn nứt, sụt lún đất xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới ngày 05/06/2023



Hình 2. Ảnh rạn nứt, sụt lún đất xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới ngày 05/06/2023