

Số: 35/BC-VPTT

An Giang, ngày 24 tháng 5 năm 2023

## **BÁO CÁO**

**Về việc sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch từ ngày 21-24/5/2023  
trên địa bàn huyện Chợ Mới và huyện Châu Phú, tỉnh An Giang**

### **1. Diễn biến sạt lở:**

#### **a. Huyện Chợ Mới:**

- Xã Hòa Bình: Vào ngày 21 tháng 5 năm 2023 tại khu vực tổ 01, ấp An Thái, trên tuyến bờ Tả sông Hậu đã xảy ra sạt lở đất cục bộ với tổng chiều dài khoảng 70 m, vô đất liền 10 m.

- Xã Long Giang: Ngày 23 tháng 5 năm 2023 tại ấp Long Hưng, trên tuyến bờ Hữu rạch Ông Chương đã xảy ra sạt lở đất cục bộ với tổng chiều dài khoảng 20 m.

#### **b. Huyện Châu Phú:**

- Xã Khánh Hòa: Vào 07h00 ngày 24 tháng 5 năm 2023 tại tổ 20, ấp Khánh Hòa, trên tuyến bờ Tả Xép Katampong đã xảy ra sạt lở đất với tổng chiều dài khoảng 35 m, ngang 02 m.

*(đính kèm hình ảnh và vị trí sạt).*

### **2. Nguyên nhân xác định ban đầu:**

Do ảnh hưởng của mùa kiệt, biên độ triều cao và có những đợt mưa đầu mùa đã phá hoại kết cấu đất, kết hợp tác động của dòng chảy, các phương tiện giao thông thủy gây sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch.

### **3. Thiệt hại:**

- Thiệt hại về người: không

- Thiệt hại về tài sản:

+ Xã Hòa Bình: Ảnh hưởng đến 01 Xí nghiệp chế biến lương thực xuất khẩu Hòa Bình-Hòa Lộc.

+ Xã Long Giang: Thiệt hại 03 căn nhà buộc tháo dờn và di tản người dân để đảm bảo tính mạng con người.

+ Xã Khánh Hòa: Thiệt hại 04 nhà kho buộc tháo dờn và di dời tài sản.

### **4. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân:**

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy UBNDKH - PCTT & PTDS huyện Chợ Mới và huyện Châu Phú đã đến khảo sát vị trí nói trên, chỉ đạo lực lượng xung kích, công an, quân sự, ban ngành đoàn thể xã cùng ban ấp đến hỗ trợ tháo dỡ

nhà, di dời tài sản và các hộ dân đến nơi an toàn để tránh thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, thực hiện giăng dây và cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở để cảnh báo, hạn chế các phương tiện tham gia giao thông và người dân qua lại khu vực.

Trên đây là báo cáo tình hình sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn huyện Chợ Mới và huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy UPBĐKH - PCTT & PTDS tỉnh tiếp tục phối hợp cùng các ban ngành và địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./.

***Nơi nhận:***

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- VP Đại diện Cục QLDD và PCTT tại khu vực Miền Nam (b/c);
- VP Tỉnh ủy (b/c);
- VP UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCH UPBĐKH-PCTT&PTDS tỉnh;
- Lưu: VT, CCTL, NQL.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi  
Lương Huy Khanh**







Hình 1. Ảnh sạt lở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới ngày 21/5/2023



Hình 2. Ảnh sạt lở xã Long Giang, huyện Chợ Mới ngày 23/5/2023





76617880922285485  
65.mp4



Video 1. Clip sạt lở xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú ngày 24/5/2023