

Số: 39/BC-VPTT

An Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc rạn nứt đất bờ sông Hậu thuộc địa bàn huyện An Phú tỉnh An Giang

1. Diễn biến sạt lở:

Vào ngày 29 tháng 5 năm 2023, Ban chỉ huy UBND - PCTT và PTDS huyện và thị trấn An Phú khảo đã nhận được tin báo của người dân về tình hình rạn nứt đất tại khu vực tổ 20, Khóm An Thạnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, trên tuyến bờ Hữu sông Hậu cách Quốc lộ 91C khoảng 08m và cách bờ sông khoảng 05m đã xảy ra hiện tượng rạn nứt với tổng chiều dài khoảng 40 m, chiều rộng vết nứt khoảng 0,1-0,2m.

2. Nguyên nhân xác định ban đầu:

Theo nhận định ban đầu là do sự chênh lệch của mực nước triều lớn, mặt khác đất cấp bờ sông hàng năm do ảnh hưởng lũ và dòng chảy làm bào mòn tạo hàm ếch, bên cạnh đó kết hợp mưa nhiều ngày gây rạn nứt.

3. Thiệt hại:

- Thiệt hại về người: không
- Thiệt hại về tài sản: ảnh hưởng trực tiếp đến 05 căn nhà và có khả năng sạt lở rất cao.

4. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân:

Sau khi phát hiện vết nứt địa phương đã tiến hành chặt mé những cây lớn và vận động 05 hộ này di dời để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân.



Trên đây là báo cáo tình hình rạn nứt đất bờ sông Hậu thuộc địa bàn huyện An Phú tỉnh An Giang. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy UBND - PCTT & PTDS tỉnh tiếp tục phối hợp cùng các ban ngành và địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- VP Đại diện Cục QLDD và PCTT tại khu vực Miền Nam (b/c);
- VP Tỉnh ủy (b/c);
- VP UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCH UBND-PCTT&PTDS tỉnh;
- Lưu: VT, CCTL, NQL.


CHÁNH VĂN PHÒNG

Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi
Lương Huy Khanh





Ảnh rạn nứt đất bờ hữu sông Hậu, huyện An Phú - ngày 29/5/2023



Ảnh vị trí rạn nứt đất bờ hữu sông Hậu, huyện An Phú - ngày 29/5/2023