

Số: 20/BC-VPTT

An Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO NHANH

**Sạt lở bờ bắc kênh Tám Ngàn (giáp kênh Bến Xã) trên địa bàn ấp An Lương,
xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang**

1. Diễn biến sạt lở:

Ngày 23/3/2023, tại bờ bắc kênh Tám Ngàn (giáp kênh Bến Xã) trên địa bàn ấp An Lương, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang có dấu hiệu sạt lở chiều dài khoảng 60 m, chiều rộng khoảng 10 m gây nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, giao thông và đời sống của người dân.

(đính kèm hình ảnh vị trí sạt)

2. Nguyên nhân xác định ban đầu: Do ảnh hưởng dòng chảy, tác động của sóng tàu, phương tiện giao thông thủy lưu thông rất nhiều gây sạt lở.

3. Thiệt hại: không.

4. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân:

Ban Chỉ huy ỦPBĐKH - PCTT & PTDS huyện, xã Lương Phi và các ban ngành đoàn thể phối hợp với người dân địa phương đã kéo dây, lắp đặt biển báo tạm và bố trí lực lượng trực, đồng thời tiếp tục theo dõi để cảnh báo cho người dân biết không đi vào khu vực này. Đang thực hiện bố trí đường tránh lưu thông tạm thời cho người dân.

Trên đây là báo cáo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy ỦPBĐKH - PCTT & PTDS tỉnh./.


Nơi nhận:

- VP TT Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- Chi cục PCTT Miền Nam (b/c);
- VP Tỉnh ủy (b/c);
- VP UBND tỉnh (b/c);
- Sở NN&PTNT;
- Sở TN&MT;
- Thành viên BCH ỦPBĐKH-PCTT&PTDS tỉnh;
- UBND huyện Tri Tôn;
- Lưu: VT, CCTL, NQV.

CHÁNH VĂN PHÒNG

**Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi
Lương Huy Khanh**

VỊ TRÍ SẠT LỖ



HÌNH SẠT LỖ

